



## Mini Cooper Reparatursatz für Vorwiderstand des Kühlerlüfters

Art. Nr. 17 11 7 541 092-PRM



### Originale Ausführung

Häufig fällt bei Mini Cooper der Vorwiderstand des Lüfters aus der den Betrieb des Kühlerlüfters steuert. Der Lüfter schaltet sich entweder nicht mehr ein, oder läuft im Dauerbetrieb. Montiert im vorderen Bereich des Kühlereinlasses, ist das Originalbauteil stark den Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Dadurch kommt es zu Korrosion und letztendlich zum Ausfall. Mini bietet den Vorwiderstand nicht separat, sondern nur mit der teuren kompletten Lüftereinheit an.



### Problem

- Der Vorwiderstand ist an exponierter Stelle verbaut und schlecht geschützt
- Regen, Schnee, Dreck, Steinschlag und sonstige Umgebungseinflüsse führen mit der Zeit zu Korrosion und Ausfall des Bauteils



### ÜRO Lösung

ÜRO Parts hat eine Reparaturlösung entwickelt, mit der der defekte Vorwiderstand separat ersetzt werden kann. Der neue Vorwiderstand entspricht dem Originalbauteil, ist aber zusätzlich durch eine haltbare und widerstandsfähige Kunststoffabdeckung besser geschützt. Diese Lösung ist wesentlich günstiger, gleichzeitig robuster und dauerhafter.



### Vorteile

- Kunststoffabdeckung schützt die Spule des Vorwiderstands vor Korrosion durch Witterungseinflüsse, Steinschlag u.ä.
- Zeitlich unbegrenzte Garantie

## Fahrzeuanwendungen

2003-2008 Mini Cooper