




## Mercedes-Benz Reparatursatz Ansaugkrümmer Drallklappe

Art. Nr. 272 140 2401R-PRM



### Originale Ausführung

Die original verbaute Drallklappe hat verschiedene Schwachstellen: einen sehr fragilen Stellhebel aus Kunststoff, einen Kunststoff Schwenkhebel und eine dünne Gummi-Unterdruckmembran.



### Problem

- Bruch des Schwenkhebels und Ausfall des Systems
- Falsch ausgerichteter Stellhebel bricht
- Unterdruckmembran reißt
- Ein Ausfall der Drallklappe erhöht den Kraftstoffverbrauch, reduziert die Motorleistung, verursacht Fehlermeldungen und kann die Abgasanlage beschädigen



### ÜRO Lösung

Der von ÜRO entwickelte Premium Reparatursatz für den Ansaugkrümmer beinhaltet einen weiterentwickelten Metall-Unterdruckstellhebel, Aluminium Schwenkhebel und eine Silikonmembran.



### Vorteile

- Aluminium Schwenkhebel mit Delrin Lagerbuchse und Halterungen
- Stellhebel aus Aluminium mit Stahlbuchse
- Hochtemperatur Silikonmembran
- Neu konzipierter Antriebshub zum Verhindern von Durchschlägen bei Ansaugkrümmeranschlägen
- Zeitlich unbegrenzte Garantie

### Fahrzeuanwendungen

2005 - 2013 Mercedes-Benz mit M272 V6 / M273 V8 motor