



## Poleas de Aluminio BMW

N° 11 51 1 436 590-PRM, 11 51 1 730 554-PRM, 11 51 1 739 527-PRM, 11 51 1 742 045-PRM, 11 51 7 504 077-PRM, 32 42 1 740 858-PRM



### Diseño OEM

Las poleas OEM están hechas de plástico moldeado por inyección. Éste plástico se desgasta, se vuelve frágil y agrieta con el paso del tiempo. Eventualmente estas poleas se rompen.



### Problemas

- Las poleas agrietadas se doblan causan ruido, problemas de alineación y desgaste de la correa.
- Si una parte de la polea es proyectada puede perforar el radiador o componentes frágiles del sistema de aire acondicionado
- Una falla de polea puede dejar varado al conductor en momentos inoportunos o locaciones desoladas



### Solución ÜRO

ÜRO Parts ofrece poleas de aluminio maquinadas por CNC para bombas de agua y dirección asistida cuales reemplazan las de plástico del Equipo Original y del mercado de recambios.



### Ventajas

- Fabricación 100% de aluminio maximiza la proporción de fuerza y capacidad de carga de la polea
- Maquinadas a precisión para un balance apropiado y un funcionamiento suave y fluido
- Acabado atractivo y durable
- Garantía de por vida

Compatible con

1991 - 2010 BMW Series-3/5/6/7/8/X5/Z3/Z4