


Kit de Reparación del motor de la capota convertible Porsche

N° 911 624 056 03K



Diseño OEM

Los motores de la capota convertible usados en los modelos clásicos del Porsche 964 / 993 tienen engranes hechos de latón, los cuales se desgastan con el tiempo. Esto hace inoperables al motor y la capota de tal manera que previamente se requeriría un nuevo ensamble del motor de la capota para aliviar este problema. Este es exorbitantemente caro!



Problemas

- Los dientes de acero del engranaje de gusano desgastan y quiebran los dientes del engrane hechos de latón en el motor
- Los dientes rotos del engranaje pueden atascar el engranaje de gusano quebrando el eje de acero



Solución ÜRO

ÜRO Parts ha ingeniado una nueva solución para reparar este problema la cual incluye el reemplazo del set de engranajes así como instrucciones para instalarlos paso a paso; ofreciendo una simple y económica alternativa en vez de reemplazar el muy costoso motor de la capota. El kit queda en motores izquierdos y derechos.



Ventajas

- Repara el motor de la capota convertible en lugar de reemplazar el motor completo
- Engranaje maquinado a precisión asegura una operación fluida y suave del motor

Compatible con

1987 - 1994 Porsche 911 Convertible