



## Tapa de Cierre con Junta BMW

N° 11 14 1 742 042 - PRM



### Diseño OEM

La tapa de cierre con junta tiene una brida de montaje plana con un empaque de silicón RTV, el cual tiene tendencia a reventarse o a distorsionarse causando filtraciones de refrigerante o peor aun - refrigerante y aceite mezclados en el motor.




### Problemas

- La tapa de cierre original tiene un defecto que permite que a los pernos se les aplique demasiado torque, forzando que el empaque quede fuera de posición durante la instalación o durante la operación del vehículo
- El empaque RTV se vuelve frágil y débil permitiendo que la presión del sistema de enfriamiento desplace el empaque filtrando refrigerante



### Solución ÜRO

La Tapa de Cierre con Junta Premium de ÜRO Parts está equipada con una brida de retención para el sello, lo cual evita que el empaque moldeado a precisión, y resistente a altas temperaturas y químicos de Viton® FKM y Fluorocarburo sea desplazado.



### Ventajas

- La brida de retención para el sello evita que la presión del sistema de enfriamiento desplace el empaque, y previene la aplicación de torque excesivo en la tapa de cierre
- El empaque de plástico Viton® de Fluorocarburo FKM resiste altas temperaturas, aceite de motor y refrigerante
- El perfil alargado del empaque ofrece presión y sellado adicional
- Garantía de por vida

Compatible con

1993 - 2005 BMW Series-5/7/8/X5/Z8 con motor M62 V8