


Porsche Cabriolet Verdeckmotor – Reparatursatz

Art. Nr. 911 624 056 03K



Originale Ausführung

Die Verdeckmotoren der klassischen Porsche Modelle 964 und 993 verwenden Messingteile, die sich mit der Zeit abnutzen und ausfallen, der Motor und das Verdeck sind nicht mehr funktionsfähig. Bislang musst dieses Problem mit einem komplett neuen, und sehr teurem Verdeckmotor, behoben werden.



Problem

- Die Stahlzähne des Schneckengetriebes nutzen die Zähne der Messingritzel ab, bis diese brechen
- Abgebrochene Messingzähne blockieren das Schneckengetriebe und die Stahlwelle bricht



ÜRO Lösung

ÜRO Parts hat als Alternative zu einem teureren Komplettaustausch des Verdeckmotors einen Reparaturtriebessatz entwickelt. Mit unserer detaillierten Einbauanleitung bekommen Sie eine in der Anwendung einfache und kostengünstige Alternative. Der Reparatursatz kann mit beiden Verdeckmotoren, sowohl rechts als auch links, verwendet werden.



Vorteile

- Reparatur statt Austausch des Verdeckmotors
- Ersatzgetriebe mit höchster Präzision gefertigt, so dass der Motor ruhig und zuverlässig läuft

Fahrzeuganwendungen

1987 - 1994 Porsche 911 Cabriolet