



Volvo Kunststoffnippel Thermostatgehäuse

Art. Nr. 8636779K-PRM



Originale Ausführung

Das originale Thermostatgehäuse populärer Volvo 6 Zylindermodelle hat einen verklebten Kunststoffnippel, der im Laufe der Zeit durch Reparaturarbeiten oder sonstige äußere Einflüsse abbricht. Dieses Bauteil wird herstellerseitig nur zusammen mit der kompletten und teureren Thermostateinheit angeboten.



Problem

- Kunststoff wird mit der Zeit durch hohe und stark schwankende Temperaturen sowie durch Öle und Fette geschwächt und brüchig
- Das Kunststoffbauteil wird bei Reparaturversuchen oder durch unbeabsichtigte Stöße schnell abgebrochen



ÜRO Lösung

ÜRO Parts hat einen Aluminium-Nippel entwickelt, der den abgebrochenen oder beschädigten originalen Kunststoffnippel ersetzt, ohne dass die komplette Thermostateinheit zu ersetzen wäre. Dieser Aluminiumnippel ist langlebiger und erlaubt eine schnelle und deutlich günstigere Reparatur.



Vorteile

- Aluminium ist gegenüber Motorwärme sowie Motor- und Getriebeölverschmutzungen unempfindlich
- REs wird nur das defekte Bauteil ersetzt, nicht die komplette Thermostateinheit
- Zeitlich unbegrenzte Garantie

Fahrzeuganwendungen

2002-2005 Volvo V6